

2014年3月24日

各 位

パンパシフィック・銅株式会社

日比製煉所

銅製錬における電解液の流出事故について

パンパシフィック・銅株式会社日比製煉所（所在地：岡山県玉野市日比、所長：八巻徹夫）の関係会社である日比共同製錬株式会社 玉野製錬所 電錬工場（所在地：岡山県玉野市日比、所長：八巻徹夫）において銅電解時に使用する電解液（硫酸酸性溶液）が流出するという事故が発生いたしました。近隣住民の皆様、並びに、関係当局の皆様にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、今後このような事故が発生しないよう再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 発生日時

2014年3月24日 午前3時頃

2. 発生場所

日比共同製錬株式会社 玉野製錬所 電錬工場

3. 原因

銅製錬時に使用する電解液が設備トラブルによりスラリータンクをオーバーフローし、工場内の雨水排水路に流入し、付近の河川に流出いたしました。

4. 状況

電解液の流出量は約250L程度と推定されます。応急処置としてバキューム作業等を行い、午前5時20分以降、新たな電解液の流出はありません。

関係当局のご指導を仰ぎながら適切な対策を実施してまいります。

以上

【お問い合わせ先】

パンパシフィック・銅株式会社 日比製煉所総務課 TEL：0863-81-3191